


VSI 04/2021

Junta do cabeçote Nível de reparo
MAN TGA / TGS Motor D26

A Elring passou a disponibilizar para esse motor, que é muito popular há anos, também um nível de reparo com 1,5 mm de espessura. Essa junta do cabeçote é 0,30 mm mais espessa do que a junta utilizada em série. Estão implementadas todas as especificações técnicas, como o elemento de elastômero de altura perfilada e as tolerâncias, como a altura da ranhura da vedação da câmara de combustão.

Nível de reparo 1,50 mm
Número de peça Elring: 466.600



A junta do cabeçote pode ser identificada pela indicação “Rep +0,3” do respectivo número de peça Elring do lado superior da junta.

ElringKlinger AG | Área de negócios de peças de reposição

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Telefone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original